

令和2年度 通学路対策一覧表

案件No.	学校名	路線名	現在の状況や要望等	対応策	事業主体
1	上分小・中	【市道】落合・神母野線	①市道の樹木の定期的な伐採をお願いしたい。 ②市道にかけ崩れ箇所があり、落石防水ネットに対応している。さらなる安全のための防災工事をお願いしたい。 ③学校北側のグラウンド石垣へのネット対策を至急お願いしたい。 ④登下校中にイノシシ・サル・大型犬が出没するため、対応をお願いしたい。	①必要に応じて対応 ②継続的に予算要望し順次施工中。R2年度は約30m実施【継続実施中】 ③対応済【令和2年度】 ④有害鳥獣(イノシシ、サル)の被害状況等に応じて駆除対応	①須崎市学校教育課 ②須崎市建設課 ③須崎市学校教育課 ④須崎市農林水産課
2	安和小	【国道】56号 角谷/久保宇津/安和トンネル	①3つのトンネルには歩道が整備されていない。自動車が速度を下げないため危険。 ②トンネル内にゴミの投棄が多い。 ③トンネル間の歩道付近の定期的な草刈りをお願いしたい。	※No.16と重複 ①これまでに注意喚起の表示板、トンネル照明の改善、減速マークの路面標示等により、歩行者の安全対策に取り組んでいる。引き続き必要な対策については、関係機関と協議を行い実施する。 ②道路巡回等で適宜ゴミ回収は行っている。状況に応じて警察や須崎市とも相談しつつ対応していく。 ③現在、道路の草刈りは年2回実施しているが、実施時期については地元の意見も取り入れ、適切な時期に行いたい。	①②③国土交通省
3	安和小	【国道】56号 【市道】本モ谷1号線	①民地の塀や木々が支障となり見通しが悪い。 ②市道から国道に出る際、店舗壁付近から出てくる車両や歩行者が見えず、危険である。 ③店舗への車両進入の際、市道から斜めに入ることがあり危険である。 【要望】国道・市道の交差点への横断歩道設置を検討いただきたい。	①②学校での交通安全教育 <見通しが悪い箇所> ③店舗閉店で利用者(車)がなくなり、横断歩道の必要性はなくなった	①②須崎市学校教育課 ③須崎警察署
4	新荘小	【市道】角谷1号線	①高架トンネルの照明が登下校時に点灯しておらず、昼でも薄暗い。	①電源ボックスを確認し対策を講じる。照明切れは修繕を実施【令和2年度】	①須崎市建設課
5	新荘小	【市道】岡本1号線 【市道】岡本12号線	①学校正門付近の道路は見通しは良いが狭い。道路に沿って水路があるが縁石等もなく、児童の転落事例がある。	①ガードパイプの設置を検討【令和2年度以降】	①須崎市総務課
6	須崎小	【市道】東糺町3号線	①プール横の市道が直角になっており、子どもが壁沿いを歩いていると死角になる時がある。 プール改修工事に伴う道路改良で交通量が増えている。	①-1 交通安全施設整備事業で検討【令和2年度以降】 ①-2 学校での交通安全教育 <見通しが悪い箇所>	①-1 須崎市総務課 ①-2 須崎市学校教育課
7	須崎小	【市道】古市町線	①商店街の交差点。見通しが悪く自動車がスピードを出して通ることがある。交通量が多いがカーブミラー等が少なく見通しが悪い。	①学校での交通安全教育 <見通しが悪い箇所>	①須崎市学校教育課
8	須崎小	【市道】鍛冶町3号線	①見通しが悪く死角になっている。一時停止で止まらない車も見られる。	①-1 学校での交通安全教育 <見通しが悪い箇所> ①-2 パトカーによる警ら強化	①-1 須崎市学校教育課 ①-2 須崎警察署
9	須崎小	【県道】310号 (小学校前)	①交通量が多い。押しボタン信号があるが、信号で止まらない車も見られる。	※No.17と重複 ①学校での交通安全教育 <交通量が多い箇所>	①須崎市学校教育課
10	須崎小	【県道】310号 (合同庁舎前)	①交通量が多い。信号もなく危険。	※No.17と重複 ①-1 学校での交通安全教育 <交通量が多い箇所> ①-2 横断歩道のカラー化実施済【令和2年度】 ①-3 登校時における指導取り締まりの強化	①-1 須崎市学校教育課 ①-2 高知県須崎土木事務所 ①-3 須崎警察署
11	須崎小	【県道】388号 (歩道トノ礼前)	①路肩が狭く路面もガタガタで、中学生等の自転車通行者も危険である。	①舗装打ち換え工を検討する	①高知県須崎土木事務所
12	須崎小	【県道】388号 (人権交流センター前)	①交通量が多いが、横断歩道と信号が少ない。	①-1 学校での交通安全教育 <交通量が多い箇所> ①-2 現在、交差点北側及び東側に横断歩道が設置されており、交差点形状からも横断歩道の増設は困難	①-1 須崎市学校教育課 ①-2 須崎警察署
13	須崎小	【市道】栄町1号線 【市道】栄町中町1号線	①信号機がなく、一時停止で止まらない車も見られる。	①-1 学校での交通安全教育 <見通しが悪い箇所> ①-2 パトカーによる警ら強化	①-1 須崎市学校教育課 ①-2 須崎警察署
14	須崎小	【市道】原町東糺町2号線	①小学校前の東西の道路。道路が狭く脇道もある。	①学校での交通安全教育 <道路が狭い箇所>	①須崎市学校教育課
15	須崎中	【市道】坂ノ川清行線	①清坂トンネル付近に歩道がない。通学時間帯には車の交通量も多く大変危険であり、早急な歩道の設置をお願いしたい。	①多大な事業費が見込まれることから、すでに計画されている事業の進捗や、今後の財政状況などを考慮しながら検討課題とする	①須崎市建設課

令和2年度 通学路対策一覧表

案件No.	学校名	路線名	現在の状況や要望等	対応策	事業主体
16	須崎中	【国道】56号 角谷/久保宇津/安和トンネル	①トンネル内に歩道がない。高知自動車道延長により以前よりは交通量が減ったものの、トンネル内通行時は危険。歩道の整備をお願いしたい。 ※No.2①と重複	①これまでに注意喚起の表示板、トンネル照明の改善、減速マークの路面標示等により、歩行者の安全対策に取り組んでいる。引き続き必要な対策については、関係機関と協議を行い実施する。	①国土交通省
17	須崎中	【県道】310号 (合同庁舎付近)	①道路が広く車のスピードが上がっており、横断歩道の歩行者は危険である。 ※No.9、10と重複 横断歩道手前での一時停止車両も少なく、「歩行者あり」「横断歩道あり」等の表示等、注意喚起をお願いしたい。 ②樹木が多く、歩行者が見えにくいいため、改善をお願いしたい。	①-1 学校での交通安全教育 <交通量が多い箇所> ①-2 横断歩道のカラー化実施済【令和2年度】 ①-3 登校時における指導取り締まりの強化 ② 定期的な樹木伐採を実施	①-1 須崎市学校教育課 ①-2 高知県須崎土木事務所 ①-3 須崎警察署 ② 高知県須崎土木事務所
18	多ノ郷小	【市道】岩永1号線	①道路の白線がほぼ消えている	①白線の復旧を実施【令和2年度】	①須崎市建設課
19	多ノ郷小	【市道】多ノ郷小学校線	①「おひさま保育園」開園に伴い、登下校時の交通量が増加。学校への横断用ラインの増設をお願いしたい。	①-1 白線通行帯を整備する【令和2年度】 ①-2 学校での交通安全教育 <交通量が多い箇所>	①-1 須崎市建設課 ①-2 須崎市学校教育課
20	多ノ郷小	【市道】大間東町緑町線	①青木橋東側は歩道及び横断歩道がなく、車を確認しながら、横断している。横断歩道の設置をお願いしたい。	①-1 路側線の復旧を実施【令和2年度】 ①-2 新規横断歩道の設置は困難だが、現状の横断歩道、停止線の補修を上申中	①-1 須崎市建設課 ①-2 須崎警察署
21	朝ヶ丘中	【市道】尾殿土崎線	①バイパス近くの市道にはガードレールや側溝の蓋もない。側溝は高く生徒の転落事例もあり非常に危険である。	①他の交通安全施設設置要望と合わせて検討【令和2年度以降】	①須崎市総務課
22	朝ヶ丘中	【市道】西崎町緑町3号線	①大型車の停車により安全確認がしづらく、非常に危険である。	①学校での交通安全教育 <見通しが悪い箇所>	①須崎市学校教育課
23	朝ヶ丘中	【県道】315号	①信号がなく登校時の交通量が非常に多い。横断歩道を渡る際、停車しない車もあり危険である。	①-1 学校での交通安全教育 <交通量が多い箇所> ①-2 継続して取り締まり実施	①-1 須崎市学校教育課 ①-2 須崎警察署
24	朝ヶ丘中	【県道】388号	①歩道が狭い。交通量も多く、歩道でのすれ違いも非常に危険である。	①-1 学校での交通安全教育 <歩道が狭い箇所> ①-2 通行を阻害する雑草を伐採する	①-1 須崎市学校教育課 ①-2 高知県須崎土木事務所
25	浦ノ内小	【県道】23号	①速度減の表示やカーブミラーが設置されているが、極端に道路幅が狭くなっており、スクールバス乗り場までの間が非常に危険。道路拡幅をお願いしたい。	①道路改良計画による整備には時間を要するため、R2年度は区画線を修繕する	①高知県須崎土木事務所
26	浦ノ内小	【県道】浦ノ内仏坂多ノ郷停車場線	①路肩白線が消えている場所がある。登下校中に車を停車している時は、児童が車道を通るため、危険な状況。白線改善をお願いしたい。	①区画線を修繕する	①高知県須崎土木事務所