

令和3年度 通学路対策一覧表

案件No.	学校名	路線名	現在の状況や要望等	対応策等	事業主体
1	上分小・中	【市道】落合神母野線 落合～学校前～平野 【国道197号】笹野地区	①市道沿いの樹木伐採により見通しがよくなったが、まだ見通しが悪く、外灯の光が届かなかつたりしている箇所がある。 ②市道では大雨の際、がけ崩れの危険性があるため、引き続き対策をお願いしたい。 ③天神橋付近から出た横断歩道付近は、車のスピードが速い上に信号がない。児童の横断時に確認が不十分だったり慌てたりすると大変危険であり、早急に押しボタン式の信号機をお願いしたい。	①関係者と協議のうえ、必要に応じて伐採する。 ②落石防護網の設置を引き続き予算要望する。【継続実施中】 ③信号機は、想定される利用者が極めて少なく必要性が低いいため、設置は困難。通学時間帯等における指導取締りを強化する。	①須崎市学校教育課 ②須崎市建設課 ③須崎警察署
2	安和小	【国道】56号 角谷/久保宇津/安和トンネル	①トンネル入り口には注意喚起の看板や電光掲示板などが設置されているが、無灯火で走行する自動車もある。トンネル内は歩道との境がなく危険。 ②雨が多く降ると、歩道に水がすこく出て歩けなくなり危険。 ③年2回の草刈りでは間に合わず、草が伸びると端を歩けなくなるので危険。 ④歩道との境にガードレールなどの設置や歩道を一段高くするなどの改修、グリーンベルトの対応等をお願いしたい。  No.10と重複	①-1・④ 歩道との境にガードレールを設置することは、構造上困難。また、グリーンベルト設置についても、薄暗いトンネル内では効果が薄いため、トンネル入口部で車両を中央部に寄せるためのラバーポール、路面標示設置を検討【R3年度以降】。 ②トンネル入口部のコンクリート蓋を鋼製蓋に一部交換し、歩道部分に水が流れ込まない対策を実施【R3年度以降】。 ③草の繁茂状況については、道路巡回等で確認を行い、随時対応していく。 ①-2 学校での交通安全教育 <歩道のない箇所>	①-1、②③④ 国土交通省 ①-2 須崎市学校教育課
3	安和小	【国道】56号 【市道】石神1号線 接続道	①階段横の除草や、木の虫、蜘蛛の巣などを除去してもらいたい。 ②階段上の道路の落石防止ネット付近に2ヶ所大きな岩が落ちている。	①-1 学校での交通安全教育 <見通しの悪い箇所>、PTAや地域での清掃活動実施の検討 ①-2 対応済み【国道部分】 ②落石防止対策(擁壁または落石防止網等)の検討	①-1 須崎市学校教育課 ①-2 国土交通省 ②須崎市建設課
4	安和小	【市道】南谷5号線 【市道】南谷7号線	①道幅が狭いにもかかわらず、猛スピードで走る車が多い、危険を感じる。	①-1 学校での交通安全教育 <道路が狭い箇所> ①-2 地元への注意喚起【学校だよりの配付】	①-1、①-2 須崎市学校教育課
5	安和小	【市道】沖6号線	①川沿いの道で陥没している所があり、くぼみや亀裂が入っている。	①対応済み	①須崎市建設課
6	安和小	【市道】沖6号線 【市道】本モ谷2号線 【市道】本モ谷1号線	①川沿い道路でガードレールやガードパイプが未設置。児童が川に落下する心配がある。ガードレール等の設置を検討いただきたい。	①-1 学校での交通安全教育 <道路が狭い箇所> ①-2 本モ谷1号線、2号線は交通安全施設要望リストに追加済み。沖6号線も含め検討する。	①-1 須崎市学校教育課 ①-2 須崎市総務課
7	新荘小	【市道】浜町西町3号線	①フジ西側の歩道に「通学路注意喚起」の看板が立てられているが、古くなっており、看板の修理をお願いしたい。	①旧看板の撤去及び注意喚起の電柱幕を設置予定	①須崎市総務課
8	新荘小	【市道】岡本1号線 【市道】岡本12号線	①学校正門付近の道路は見通しは良いが狭い。道路に沿って水路があるが縁石等もなく、児童が転落した事例がある。	①-1 学校での交通安全教育 <道路が狭い箇所> ①-2 交通安全施設要望リストに追加済み	①-1 須崎市学校教育課 ①-2 須崎市総務課
9	須崎中	【市道】坂ノ川清行線	①清坂トンネル付近に歩道がない。通学時間帯には車の交通量も多く大変危険であり、早急な歩道の設置をお願いしたい。	①-1 学校での交通安全教育 <交通量が多い箇所> ①-2 多大な事業費が見込まれることから、すでに計画されている事業の進捗や、今後の財政状況などを考慮しながらの検討課題とする。	①-1 須崎市学校教育課 ①-2 須崎市建設課
10	須崎中	【国道】56号 角谷/久保宇津/安和トンネル	①トンネル内に歩道がなく、通行時には危険を感じる。歩道の整備をお願いしたい。  No.2①と重複	①-1 歩道との境にガードレールを設置することは、構造上困難であるため、トンネル入口部で車両を中央部に寄せるためのラバーポール、路面標示設置を検討【R3年度以降】。 ①-2 学校での交通安全教育 <歩道のない箇所>	①-1 国土交通省 ①-2 須崎市学校教育課
11	須崎小	【県道】310号 (県第1総合庁舎前)	①朝夕の登下校時に児童が通る横断歩道。交通標識もなく歩行者が合図をしても止まらない車が多い。朝晩の交通量も多い。	①-1 学校での交通安全教育 <交通量が多い箇所> ①-2 通学時間帯等における指導取締りの強化 ①-3 横断歩道カラー化を検討。横断歩道の補修時期に併せて施工予定。	①-1 須崎市学校教育課 ①-2 須崎警察署 ①-3 高知県須崎土木事務所
12	須崎小	【市道】西糺町11号線 【市道】糺町鳥越線	①道沿いに古い車庫があり、地震の際倒壊する危険がある。避難所への道を塞ぐ恐れもある。	①学校での交通安全教育 <倒壊の恐れのある箇所>	① 須崎市学校教育課
13	須崎小	【県道】310号 (エール薬局前)	①信号機のない横断歩道。歩行者が合図しても止まらない車が多い。児童も登下校でよく利用している。	①-1 学校での交通安全教育 <交通量が多い箇所> ①-2 通学時間帯等における指導取締りの強化。横断歩道補修の上申。	①-1 須崎市学校教育課 ①-2 須崎警察署
14	須崎小	【県道】310号 (合同庁舎前)	①朝晩の交通量が多く、スピードを出している車も多い。歩行者がいても止まらないことが多い。	①-1 学校での交通安全教育 <交通量が多い箇所> ①-2 注意喚起の電柱幕設置を検討 ①-3 通学時間帯等における指導取締りの強化	①-1 須崎市学校教育課 ①-2 須崎市総務課 ①-3 須崎警察署

令和3年度 通学路対策一覧表

案件No.	学校名	路線名	現在の状況や要望等	対応策等	事業主体
15	多ノ郷小	【市道】多ノ郷小学校線 (百段階段)	①階段を木が覆い日中でも薄暗く滑りやすい。特に雨の日は苔で滑るので危険。周囲からも見えなくて危険。木枝を伐採してほしい。	①-1 地権者への伐採協力要請等に取り組む【R3年度以降】 ①-2 学校での交通安全教育 <滑りやすい箇所>	①-1、①-2 須崎市学校教育課
16	多ノ郷小	【県道】388号 (緑町)	①6又路の交差点で交通量も多い。横断歩道で待つ子どももいる。子どものすぐ近くを車が通り危険な状態もある。交通違反運転が多く監視カメラの設置要望もある。	①-1 学校での交通安全教育 <交通量が多い箇所> ①-2 通学時間帯等における指導取締りの強化。交通違反対応の監視カメラは設置していない。 ①-3 横断歩道のカラー化を検討	①-1 須崎市学校教育課 ①-2 須崎警察署 ①-3 高知県須崎土木事務所
17	多ノ郷小	【県道】388号 【市道】多ノ郷小学校線 (多ノ郷小 上り口)	①多ノ郷小学校・おひさま保育園への送迎車が多く、小学校の坂の下に信号がなく危険。下りの車がスピードを出していることが多く危険。スピードを落とす等の看板設置の要望もある。	①-1 学校での交通安全教育 <交通量が多い箇所> ①-2 交差点に横断歩道を設置予定。 ①-3 横断歩道を設置予定であるが、保護者等関係者にスピードの出しすぎについて注意喚起をお願いしたい。	①-1 須崎市学校教育課 ①-2 須崎警察署 ①-3 須崎市総務課
18	多ノ郷小	【市道】大間東町緑町線	①大型車がギリギリを通行している。白線が薄くなっている所もあり危険である。路肩に草も伸びている。柵などの設置要望もある。	①-1 学校での交通安全教育 <歩道のない箇所> ①-2 舗装補修の予定時期等を見て対応していきたい。	①-1 須崎市学校教育課 ①-2 須崎市建設課
19	多ノ郷小	【県道】315号 (緑町)	①車の往来が非常に多く、また脇の狭い道からも車の行き来が多い。信号がなく横断に危険な状態が見られる。スピードを出す車が多いので、通学路である標識を付けてほしい。	①-1 学校での交通安全教育 <交通量が多い箇所> ①-2 通学時間帯等における指導取締りの強化 ①-3 通学路の警戒標識の設置を検討	①-1 須崎市学校教育課 ①-2 須崎警察署 ①-3 高知県須崎土木事務所
20	多ノ郷小	【市道】大間本町西町2号線 (青木橋付近)	①青木橋付近は道幅が狭く脇道も多い。交通量が多く橋を渡る子どもが危険。通学路であるということを知らせていただきたい。	①-1 学校での交通安全教育 <交通量が多い箇所・道路が狭い箇所> ①-2 青木橋の改良(拡幅)を検討	①-1 須崎市学校教育課 ①-2 須崎市建設課
21	多ノ郷小	【県道】315号 (赤崎町)	①一陽病院の出入り口付近は、駐車場から出入りする車が見えず危険。	①-1 病院への安全対策協力要請 <<病院で対応済み>> ①-2 学校での交通安全教育 <見通しが悪い箇所>	①-1、①-2 須崎市学校教育課
22	多ノ郷小	【市道】緑町宮ノ川内線	①歩道がなく白線も消えている。カーブで見えにくい所もあり危険。	①-1 学校での交通安全教育 <見通しが悪い箇所・歩道のない箇所> ①-2 舗装補修予定であり、時期等を見て対応する。	①-1 須崎市学校教育課 ①-2 須崎市建設課
23	多ノ郷小	【市道】妙見町28号線 【市道】西崎町緑町3号線 【市道】西崎町15号線	①信号のない交差点で交通量が多い。一時停止も守らない車もある。	①-1 学校での交通安全教育 <交通量が多い箇所> ①-2 通学時間帯等における指導取締りの強化	①-1 須崎市学校教育課 ①-2 須崎警察署
24	多ノ郷小	【市道】飛田3号線	①交差点の見通しが悪い。スピードを出す車が多く危険。	①-1 地権者の同意を得て支障木の伐採 <<地元で対応済み>> ①-2 学校での交通安全教育 <見通しが悪い箇所> ①-3 支障木伐採後、視界が悪ければカーブミラー設置を検討	①-1、①-2 須崎市学校教育課 ①-3 須崎市総務課
25	多ノ郷小	【県道】23号 (押岡公園入口)	①横断歩道が薄くなっており、運転手が気づきにくい。スピードを出す車もあり危険。	①-1 学校での交通安全教育 <交通量が多い箇所> ①-2 横断歩道補修の上申 ①-3 横断歩道カラー化を検討。横断歩道の補修時期に併せて施工予定。	①-1 須崎市学校教育課 ①-2 須崎警察署 ①-3 高知県須崎土木事務所
26	多ノ郷小	【県道】23号 (押岡下～土崎町)	①街灯が少なく暗い。冬場は夕方から暗くなると下校時に危険を感じる。	①-1 学校での交通安全教育 <街路灯が少ない道路> ①-2 地域で街灯設置の場合は、設置補助金制度を活用いただきたい(新設15,000円を上限)	①-1 須崎市学校教育課 ①-2 須崎市総務課
27	多ノ郷小	【市道】赤崎町1号線	①通学路に草・木が伸びている。道路標識まで隠れることもある。	①通行に支障となる場合は、その都度対応する。	①須崎市建設課
28	朝ヶ丘中	【市道】山手町18号線 (総合高校上り口)	①カーブミラーがしっかりと見えない時がある。	①対応済み	①須崎市総務課
29	朝ヶ丘中	【市道】土崎3号線	①信号、ミラーもない場所。車が見えにくいのでミラーの設置をお願いしたい。	①-1 学校での交通安全教育 <見通しが悪い箇所> ①-2 交通安全教室で指導している <<道路横断の際の一時停止>> ①-3 停止線補修の上申	①-1 須崎市学校教育課 ①-2 須崎市総務課 ①-3 須崎警察署
30	朝ヶ丘中	【国道】494号 【市道】雪割桜の里線 (交差点)	①事故が多発する場所。車が確認できるミラーがあれば安心できる。 No.36と重複	①-1 学校での交通安全教育 <交通量が多い箇所> ①-2 主道路(国道)の速度規制を法定60km/hから指定50km/hに変更 ①-3 従道路(市道)は一時停止規制を新設	①-1 須崎市学校教育課 ①-2、①-3 須崎警察署
31	朝ヶ丘中	【国道】56号 (吾桑トンネル)	①雨天時は西側トンネル出入口に大きな水たまりができる。交通量が多く、車が通ると水しぶきが上がる。 ②トンネルの中から水が数カ所吹き出している。 ③交通量が多く、雨天時には常に歩道に水しぶきが上がるのが予想されるため、早急に改善をお願いしたい。	①対応済み。 ②・③ トンネルから吹き出す箇所を確認し、対策検討【R3年度以降】	①国土交通省

令和3年度 通学路対策一覧表

案件No.	学校名	路線名	現在の状況や要望等	対応策等	事業主体
32	朝ヶ丘中	【市道】尾殿土崎線	①バイパス近くの市道にはガードレールや側溝の蓋もない。側溝は高く生徒の転落事例もあり非常に危険である。	①-1 学校での交通安全教育 <<交通安全施設がない箇所>> ①-2 交通安全施設要望リストに追加済み	①-1 須崎市学校教育課 ①-2 須崎市総務課
33	吾桑小	【国道】494号 (旧道との交差点)	①横断歩道はあるが大きなカーブの中央付近であり、左右ともに見通しが悪く非常に危険。減速をしない車が多い。歩行者が吾桑小学校方面に向かう際の左右の安全確認が非常に困難。 安全確保対策を早急をお願いしたい。	①-1 学校での交通安全教育 <<交通量が多い箇所>> ①-2 主道路(国道)の速度規制を法定60km/hから指定50km/hに変更 ①-3 通学時間帯等における指導取締りの強化 ①-4 交差点(横断歩道)の周知及び速度抑制を図るため、佐川方面からの下り車線側に注意喚起の警戒標識又は路面標示等の設置を検討。	①-1 須崎市学校教育課 ①-2、①-3 須崎警察署 ①-4 高知県須崎土木事務所
34	浦ノ内中	【市道】中ノ浦19号	①県道歩道を通行時に市道の見通しが悪いいため、カーブミラーの設置をお願いしたい。	①-1 学校での交通安全教育 <<安全確認のうえ通行>> ①-2 見通しは十分に良いためカーブミラー設置は困難	①-1 須崎市学校教育課 ①-2 須崎市総務課
35	浦ノ内中	【市道】大浦1号線	①見通しの悪い道路でスピードを出して通る車があり危険。カーブミラーの設置をお願いしたい。	①-1 学校での交通安全教育 <<見通しが悪い箇所>> ①-2 大浦2号線から大浦1号線に出る際に必要なカーブミラーとなるが、利用者が少ないため設置は困難	①-1 須崎市学校教育課 ①-2 須崎市総務課
36	吾桑小	【国道】494号 【市道】雪割桜の里線 (交差点)	①車の事故が発生しやすい危険箇所。安全対策を講じる必要がある。 <b>No.30と重複</b> (小学生は、保護者の送迎で登下校している。)	①-1 学校での交通安全教育 <<交通量が多い箇所>> ①-2 主道路(国道)の速度規制を法定60km/hから指定50km/hに変更 ①-3 従道路(市道)は一時停止規制を新設	①-1 須崎市学校教育課 ①-2、①-3 須崎警察署
37	浦ノ内小	【市道】中ノ浦清水線	①道路が狭く、ミラーが草で見えにくい季節がある。時期的に道路沿いの草刈りをお願いしたい。 ②「スピード落とせ」等の看板設置をお願いしたい。	①-1 学校での交通安全教育 <<道路が狭い箇所>> ①-2 草刈りまたは高木伐採の予算の要望【R3年度以降】 ①-3 注意喚起の電柱幕設置を検討	①-1 須崎市学校教育課 ①-2 須崎市建設課 ①-3 須崎市総務課